

Charge	Materialkurztext	Werk	LOrt	Buchmenge	Differenzmenge	BME	Status
108144739	Kabel NYCY 8x6/6 0,6/1kV re/Schirm	8070	1720	500	-500	M	verschwunden
108467172	Kabel NYCY 8x6/6 0,6/1kV re/Schirm	8070	1720	500	-500	M	verschwunden
108468089	Kabel NYCY 4x6/6 0,6/1kV re/Schirm	8070	1720	500	-500	M	verschwunden
108469534	Kabel NYCY 8x6/6 0,6/1kV re/Schirm	8070	1720	500	-500	M	verschwunden
	Kabel NYCY 8x6/6 0,6/1kV re/Schirm	8070	1720	500	-500	M	leer
	Kabel NYCY 40x2,5/10 0,6/1kV re/Schirm	8070	1720	500	-500	M	leer
	Kabel NYCY 40x2,5/10 0,6/1kV re/Schirm	8070	1720	500	-500	M	leer
	Kabel NYCY 40x2,5/10 0,6/1kV re/Schirm	8070	1720	500	-500	M	leer
	Kabel NYCY 40x2,5/10 0,6/1kV re/Schirm	8070	1720	500	-2	M	beschädigt
	Kabel NYCY 40x2,5/10 0,6/1kV re/Schirm	8070	1720	500	-2	M	beschädigt
	Kabel NYCY 8x6/6 0,6/1kV re/Schirm	8070	1720	525	-17	M	beschädigt
	Kabel NYCY 12x6/10 0,6/1kV re/Schirm	8070	1720	509	-2	M	beschädigt
	Kabel NYCWY 4x16/16 0,6/1kV re/Schirm	8070	1720	501	-2	M	beschädigt
	Kabel NYCY 12x4/6 0,6/1kV re/Schirm	8070	1720	501	-2	M	beschädigt
	Kabel NYCY 16x2,5/6 0,6/1kV re/Schirm	8070	1720	515	-2	M	beschädigt
	Kabel NYCY 10x1,5/2,5 0,6/1kV re/Schirm	8070	1720	500	-2	M	beschädigt
	Kabel NYCY 4x2,5 RE/2,5 0,6/1kV	8070	1720	500	-10	M	beschädigt