

28.10.2020 – 22:53 Uhr

## FW-Velbert: Frontalkollision von Pkw und Trecker



Velbert (ots) - Zwei Verletzte und hoher Sachschaden - das ist die Bilanz eines schweren Verkehrsunfalls, der sich am heutigen Mittwoch auf der Asbrucher Straße ereignete. Aus bislang ungeklärter Ursache waren eine 65-jährige Wülfratherin, die mit ihrem Mercedes Kombi in Richtung Wuppertal unterwegs war, und ein 23-Jähriger aus Meinerzhagen, der einen Trecker John Deere 6210 R mit Anhänger Richtung Wülfrath steuerte, in einer leichten Kurve frontal zusammengestoßen.

Dabei riss der Mercedes das linke Vorderrad des schweren landwirtschaftlichen Fahrzeugs ab und schleuderte in den Straßengraben. Auf der anderen Straßenseite kippte der Trecker um, wobei der zweiachsige Anhänger auf die Fahrerkabine stürzte. Nachdem um 15.11 Uhr zunächst der Rettungsdienst mit zwei Rettungswagen und einem Notarzteinsetzfahrzeug zum Asbruch alarmiert worden waren, wurde aufgrund der Schwere des Unfalls kurz darauf auch die hauptamtliche Wache aus Velbert-Mitte nachgefordert.

Bei Eintreffen der Rettungskräfte hatten sowohl die Wülfratherin wie auch der junge Mann aus Meinerzhagen ihre Fahrzeuge bereits eigenständig verlassen. Beide wurden umgehend vom Rettungsdienst erstversorgt, der Treckerfahrer anschließend in ein Wuppertaler Krankenhaus, die Wülfratherin ins Klinikum Niederberg transportiert.

Die Feuerwehr stellte derweil den Brandschutz sicher, streute ausgelaufene Betriebsstoffe mit Ölbindemittel ab und räumte die Trümmer von der Fahrbahn. Da aus dem Trecker eine unbekannte Menge Hydrauliköl ausgelaufen war, wurde außerdem die Untere Wasserbehörde informiert. Die Bergung der beiden Fahrzeuge dauerte bis zum Abend, erst gegen 20 Uhr war die Asbrucher Straße wieder befahrbar.

Der Einsatz der Feuerwehr war gegen 16.30 Uhr beendet. Die Höhe des erheblichen Sachschadens ist zur Zeit noch nicht bekannt.

Rückfragen bitte an:

Feuerwehr Velbert  
Pressestelle  
Reinhard Lüdeke  
Telefon: 02051/317-766  
E-Mail: [r.luedeke@feuerwehr-velbert.de](mailto:r.luedeke@feuerwehr-velbert.de)  
<http://www.feuerwehr-velbert.de/>

## Medieninhalte



*Der schwere Anhänger begrub die Fahrerkabine des Trackers unter sich. Foto: Feuerwehr Velbert*



*Der Mercedes hatte das linke Vorderrad des Trackers abgerissen. Foto: Feuerwehr Velbert*



*Die Unfallstelle war von Trümmern übersät. Foto: Feuerwehr Velbert*



*Die Feuerwehr streute ausgelaufene Betriebsstoffe ab. Foto: Feuerwehr Velbert*



*Der Mercedes landete mit dem abgerissenen Vorderrad des Trackers im Straßengraben. Foto: Feuerwehr Velbert*



*Aus dem Trecker lief eine unbekannte Menge Hydrauliköl aus. Foto:  
Feuerwehr Velbert*

Original-Content von: Feuerwehr Velbert, übermittelt durch news aktuell

Diese Meldung kann unter <https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/118285/4747728> abgerufen werden.